

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - Э.ДЕРГАЧЕВА»
(ООО «ИВП - ЭД»)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
Департамента управления бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» (ЦЛ)



В.П. Аристов

« 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИВП – ЭД»



Э.Э. Дергачев

2017 г.



Извещение ИВП.001-2017 об изменении

Руководства по эксплуатации НТ-0297 РЭ

«ОПОРА РЕДУКТОРОВ ЕЮК-160-1М и ВБА 32/2»

Сеченев А.В., 17.05.17

И.О. ПЕТУХОВ

ООО «ИВП-ЭД»	ОГК	ИЗВЕЩЕНИЕ ИВП.001-2017		ОБОЗНАЧЕНИЕ НТ-0297 РЭ	
ДАТА ВЫПУСКА 03.01.2017		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
				2	2
ПРИЧИНА		Устранение ошибок		Код 7	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ					
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		Внедрить с момента получения			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		НТ-0297 РЭ			
РАЗОСЛАТЬ		АО «ФПК», ПКТБ Л ОАО «РЖД», АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», АО «Вагонреммаш» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод», АО «Вагонреммаш» филиал «Тамбовский вагоноремонтный завод», ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова», ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», АО «ОВРК», ЗАО «ДМИ-Редуктор», ООО «СКМ Индастри»			
ПРИЛОЖЕНИЕ		лист 9 Руководства по эксплуатации НТ-0297 РЭ.			
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
1	<p style="text-align: center;"><u>Лист 9</u></p> <p>Имеется:</p> <p>Вставить четыре болта М16х120 поз. 10, убедиться в правильности фиксации головки болта в крышке-плите верхней, установить крышку-плиту нижнюю поз. 9 центрирующим буртом в рабочую полость кронштейна редуктора и произвести затяжку четырех болтовых соединений с установкой плоских шайб, корончатых гаек и шплинтов.</p> <p>Заменить на:</p> <p>Вставить четыре болта М16х120 поз. 10, убедиться в правильности фиксации головки болта в крышке-плите верхней, установить крышку-плиту нижнюю поз. 9 центрирующим буртом в рабочую полость кронштейна редуктора и произвести затяжку четырех болтовых соединений с установкой корончатых гаек и шплинтов.</p>				
СОСТАВИЛ	Кузнецов А.Н. 	Н.КОНТР. ПР.ЗАК.	Воробьев В.С. 		
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС			Разработчик		